


# Trygghetsvandring i Gymnasiebyn

måndagen den 13 februari 2012




©Blom/Pictometry 2009



**LULEÅ KOMMUN**  
Stadsbyggnadskontoret

Upprättat 2012-02-15  
Reviderat 2012-05-15,  
2012-11-22





## **TRYGGHETSVANDRING I GYMNASIEBYN**

### *Tid och plats:*

Månagen den 13 februari 2012, kl 13.00 - 16.00

### *Närvarande:*

Elever och elevrådsrepresentanter från Luleås gymnasieskola, sjuksköterska, vaktmästare och rektor. Utöver skolan deltog också polisen, politiker från Barn- och Utbildningsnämnden, Luleå kommuns stadsbyggnadskontor, samt Tekniska förvaltningens avdelningar Park & Natur och Gata & trafik.

### *Sammanställande:*

Luleå Gymnasieskola

Inför trygghetsvandringen samlades alla medverkande i Lärkans Aula. Anneli Jonsson från Stadsbyggnadskontoret hälsade alla välkomna till denna trygghetsvandring och redogjorde kortfattat för eftermiddagens aktiviteter. Inför vandringen har Stadsbyggnadskontoret tillsammans med ett antal elevrådsrepresentanter utarbetat ett förslag till den slinga som vi skulle gå.

Efter att alla presenterat sig för varandra höll Anneli Jonsson från stadsbyggnadskontoret en kort information kring trygghetsvandringens syfte och upplägg samt vad vi ska tänka på för att sätta på oss "trygghetsglasögonen".

Linnéa Nordström, områdespolis, berättade om aktuell statistik över anmälda brott i området.

Efter denna inledning var det dags att utrusta sig med karta och penna för att ge sig ut på själva vandringen. Slingan som skulle vandra var ca 2 km, vädret var klart men kylan gjorde att tempot hölls högt slingan igenom.

På kartbilden här intill ser du slingan för trygghetsvandringen. Siffrorna visar platser där önskemål om åtgärder uttrycktes. I tabellen som följer

presenteras förslagen till åtgärder samt vem som är ansvarig för att genomföra dessa.




Eftersom vandringen skulle genomföras på skoltid var det fullt dagsljus vandringen igenom, därför finns ingen statistik över trasiga lampor.

### **Revidering av protokoll**




Ansvariga har svarat på de olika behov som listats och protokollet har därefter reviderats.




### **Uppföljningsmöte**

Vid uppföljningsmötet deltog rektor, vaktmästare, representanter från tekniska förvaltningen samt från stadsbyggnadskontoret. På grund av missförstånd hade inga elever inbjudits. Skolan tar på sig ansvar att vidareförmedla information till elevrådet om uppföljningsmötet.




	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	1. Skeppsbrogatan	Smala trottoarer och få övergångsställen. Ofta ganska mycket trafik och bilarna har hög hastighet. Ingen skolområdesskylt för bilisterna. Höga kantstenar.	<b>TF Gata &amp; Trafik</b> Skolområdesskyltar, "varning för barn", sätts endast upp utanför förskolor och lågstadium. Längs Skeppsbrogatan finns idag en gångpassage och vi bedömer att det inte finns behov av ytterligare en. Ovanstående kommer alltså inte att åtgärdas. Rutinerna gällande snöröjning har setts över.
	2. Entré till alla skolbyggnader.	Rökning som sker direkt i anslutning till ingången. Jobbigt för allergiker, rök tar sig in i skolan ibland. Många känner att det är obehagligt att använda entréerna	<b>Barn- och utbildningsförvaltningen/Tekniska förvaltningen</b> Information från TF har skett till ledningsgruppen, en mer tydlig skyltning har gjorts. Rektorererna arbetar kontinuerligt med frågan men problemen kvarstår.
	3. Repslagargatan	Vägen ner till Hälsans Hus känns mörk. Det är för få lampor, även om alla fungerar.	<b>TF Gata &amp; Trafik</b> Belysningen i höjd med Hälsans hus är ny och kommer inte att ändras.  Armaturererna längre upp på Repslagargatan är äldre och kommer att bytas allt eftersom och får då samma standard som på den nyare delen. Plan för genomförande finns.





	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	4. Hälsans Hus	<p>Insnöade cykelparke- ringar. Stort överhäng av snö på kortsidan mot "hemmet".</p> <p>Handikapptransport kommer ej hela vägen fram till dörren på framsidan.</p> <p>Insyn från "hemmet" in i Kungshallen. Byggnaden "hemmet" känns också trist och nedgången, passar inte riktigt in i miljön.</p>	<p><b>TF Fastigheter</b> TF skottar endast fram cykelparkering vid Kungs- fågeln och Lärkan. Över- hänget åtgärdat.</p> <p>En "gris" är flyttad. Bom- men går att öppna. Tider för dörröppnare har justerats och förlängst så de är öppna en längre tid.</p> <p>Insynsfrågan var ny vid vandringen. placering av "hemmet" går inte att förändra. I övrigt ingen uppgift.</p>
	5. Bygg - Nedre entrén	<p>Finns en entré som många använder, men det saknas upplogad stig till vägen, elev- erna genar istället ner för en halkig slänt</p>	<p><b>TF Fastigheter</b> Stigen skottas inte. Om man vill anlägga en väg ansvarar BUF för detta. Ingen väg och kommer inte att plogas. Sandras vid behov.</p>
	6. Vägen bakom Bygg	<p>Dålig sikt och mörkt, svårt att se bilar som kommer i hög hastig- het uppifrån vändpla- net för att köra ut.</p>	<p><b>TF Fastigheter</b> Troligtvis är armaturena ur funktion och ska då felan- mälas göras. Åtgärder görs löpande. Felanmälan gjord. Åtgärdad.</p> <p><b>Felanmälan kan göras till 0920-45 44 44</b></p>


	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	7. Bygg-Gränden	Mörk och skräpig	<p><b>TF Fastigheter</b> Svarar att det är skolans ansvar.</p> <p><b>Barn- och utbildningsförvaltningen</b> Ansvarig rektor för vaktmästarna på Kungsfågeln ser över vaktmästarnas rutiner.</p>
	8. Rampen utanför Kungsfågeln	<p>Halkigt</p> <p>Trasig armatur</p>	<p><b>TF Fastigheter</b> Rampen skottas och sandas enligt TF:s rutiner. Åtgärdat.</p> <p>Trasig belysning måste felanmälas. Felanmälan gjord. Vaktmästarnas rutiner ses över (se punkt 7). Åtgärdat.</p>
	9. Kungsfågeln entré	<p>Bilar som kör in och sladdar vid entrén</p> <p>Skräpigt, papperskorgar inte framskottade.</p> <p>Mörkt under skärmtaket utanför entrén, men alla lampor lyser.</p>	<p><b>Skolan och elevrådet</b> Rektorer och elevråd Kungsfågel och skola tar upp problemet och samråder med polisen och TF.</p> <p>Vaktmästare ansvarar för att skotta fram papperskorgar. tömning sker.</p> <p><b>TF Fastigheter</b> Ingen åtgärd planerad. Om verksamheten vill få detta åtgärdas måste de meddela TF fastigheter.</p>



	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	<p>10. Gångvägen till Kungsfågeln från Residensgatan</p>	<p>Översnöade cykelställ</p>	<p><b>TF Fastigheter</b> Dessa cykelställ skottas enligt TF:s rutiner.</p> <p>Finns behov att frilägga cykelställ vintertid måste verksamheten höra av sig till TF Fastigheter, annars ingen åtgärd.</p>
	<p>11. Korsningen Residensgatan/Skeppsbrogatan</p>	<p>Väldigt otydligt övergångsställe, elever vet inte vad som gäller. Var ska de gå? Vem har företräde?</p> <p>Vi uppföljningsmötet betonar skolan att detta är ett problem.</p>	<p><b>TF Gata &amp; Trafik</b> Korsningen är utformad för att sänka fordonens hastigheter och framtvunga ett samspel mellan gående och bilister. I korsningen finns idag en gångpassage. I en gångpassage har de gående inte företräde mot bilisterna. TF kommer att utreda trafiksituationen i korsningen ytterligare innan beslut tas om eventuella åtgärder.</p>
	<p>12. Residensgatan</p>	<p>Smal trottoar att gå. Ifall många stiger av bussen nere vid Varvet, blir trottoaren väldigt trång och man måste ibland gå ut i gatan för att passera folk.</p>	<p><b>TF Gata &amp; Trafik</b> Gatuområdet är för smalt för att möjliggöra bredare trottoarer.</p>

	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	13. Hackspetten	Rökar står ute på trottoaren då det saknas en skolgård.  Står en okänd container rakt utanför skolan, vems?	<b>Skolan</b> Se punkt 2. Inga lagliga möjligheter att förhindra rökning på gatan. Skyltning och information enda alternativet. <b>TF Fastigheter</b> Containern är ett förhyrt objekt som används under tiden för ombyggnation.
	14. Matsalen	Halkig ramp vid entrén, svårt att ta sig upp alltid. Lång köbildning utomhus, väldigt kallt på vintern. Mycket skräp, fulla papperskorgar. För få?	<b>Skolan</b>  Snöslunga inköpt. Vaktmästare har fått uppgift att snöröja och sätta upp extra papperskorgar.
	15. Övergångsstället - Olivers	Blir ofta väldigt halkigt.  Trafikljuset är något knepigt ibland (svängande bilar blir stående mitt i korsningen)  Bilar kör för fort.	<b>TF Gata &amp; Trafik och Polisen</b> Ansvariga för vinterväghållningen vidtalade att se till att undvika att det blir halt vid övergångsstället.  Trafiksignalerna kommer ej att programmeras om. <b>Polisen</b> Ökat fokus på trafikövervakning i centrum



	Plats	Problem	Ansvarig / Resultat
	16. Lärkan Entré	Farligt mycket hängande snö och is från taket. Borde skottas omedelbart	<p><b>TF Fastigheter</b> Åtgärdat</p> <p>TF Fastigheter följer sina rutiner för takskötsel. Orsaker till stor snö och ismängd på taket på Lärkan är under utredning.</p>

## **VI FÅR INTE GLÖMMA ALLT DET POSITIVA**

Det finns mycket som upplevs positivt med Luleå gymnasieby och det är ett område med många kvaliteer. För att inte glömma det positiva listade vi det som är bra också,

- Sjelva Gymnasiebyn, med alla gymnasieskolor samlade så centralt
- Väldigt välskött med lite klotter och skadegörelse
- Öppna fina ytor och få gränder
- Nytt och modernt område med fräscha nya lokaler
- Trevliga och engagerade ungdomar



## HUR MAN LÄSER INVENTERINGSTABELLEN

Inventeringstabellen ovan är tänkt att vara ett levande dokument; allteftersom nya uppföljningar görs uppdateras tabellen. Det kommer att ske genom ett färgsystem:

Texten är röd då vi hittar nya problem.

Texten är grön då åtgärderna genomförts och problemen därmed är lösta. Gröna punkter följer med i tabellen tills dess nästa uppföljning görs.

Texten är blå om åtgärder ej genomförts och problemen kvarstår sedan tidigare vandringar. Problemet hänger med i tabellen tills dess det är åtgärdat.

**Tekniska förvaltningen välkomnar felanmälan när det gäller belysning och andra fel. Det är bra om det är fler "ögon" som tittar och felen blir då snabbare åtgärdade. Ring felanmälan på telefonnummer 0920-45 44 44.**

**Även fritidsförvaltningen har en felanmälan som de vill att man kontaktar när det gäller fel på fritidsförvaltningens anläggningar. Kontakta Föreningsservice på telefon 0920-45 44 00 eller via mail på adress [foreningsservice@lulea.se](mailto:foreningsservice@lulea.se)**

## NÅGRA TANKAR EFTERÅT

Efter vandringen samlades sällskapet åter och värmdes sig med kaffe och bulle. Vi diskuterade de saker vi hade sett längs slingan och resultatet av de diskussionerna syns i tabellen på de föregående sidorna.

Bilden visar ett område som är nytt, fräsch och ganska trivsamt och välskött. De stora problemen verkar vara rökning vid de allmänna entréerna och trafiksituationen utanför Örnen (Skeppsbrogatan/ Residensgatan)

Under trygghetsvandringen kom vi överens om vilka som är ansvariga för respektive punkt. Dessa ombads återkomma senast den 12/3 med information om när och hur punkterna ska åtgärdas, eller ifall det inte är möjligt av någon anledning. Nytt protokoll upprättas därefter och skickas ut. Uppföljningsmöte blir senare eventuellt sommaren eller hösten 2012.

En trygghetsvandring är ett sätt att titta på ett område med "trygghetsglasögon" på och se vad man kan göra för att öka tryggheten i området. Men mer kan göras av alla som rör sig och verkar i gymnasiebyn. Polisens vill att man alltid gör anmälan om man utsätts för brott. Polisens arbete styrs av hur många anmälningar som kommer för det visar behov av åtgärder riktat mot ett område.

En stor del i att öka tryggheten i ett område är också det egna ansvaret, att ta upp problem med elevråd och rektorer, prata med skolkamrater och tillsammans säga ifrån när man ser någon göra orätt. Trygghetsvandringar kan också anordnas av skolan själva, till exempel inomhus i skollokalerna där eleverna faktiskt spenderar mest tid. Detta är inget färdigt arbete i och med att en vandring har gjorts, utan snarare ett startskott för fortsatt trygghetstänkande!

*/Stadsbyggnadskontoret*



**LULEÅ KOMMUN**  
Stadsbyggnadskontoret